


### Principe d'étalement

Suite à la mission sur site le lundi 22/09/2025, il conviendra de mettre en place, **en urgence**, un étalement de renforcement provisoire d'une partie du plancher haut des caves (plancher type poutrelles métalliques anciens) :

**Légende :**

Etais à mettre en place    ●

Bastaing de répartition (en tête et en pied)    —



**Nota :** les bastaings de répartition en tête devront être à niveau, en contact avec la sous face du plancher afin de le reprendre correctement.



*Photos – poutrelles métalliques en très mauvais états (corrosion feuilletante/foisonnante)*