

**Ville de Malakoff (Hauts-de-Seine)**  
DIRECTION du DÉVELOPPEMENT URBAIN

**RAPPORT DE CONTRÔLE DU 29/09/2025**  
*relatif à mise en sécurité d'urgence*  
*de l'immeuble sis 50 bd du Colonel Fabien, à Malakoff (92240)*

**OBJET** : Arrêté de mise en sécurité d'urgence n°A2025\_57 du 23/09/2025 concernant l'immeuble situé 50 boulevard du Colonel Fabien à Malakoff (92240), section cadastrale n° V 316.

**SUPPORT** : Note technique rédigée le 23/09/2025 par le Cabinet BETEX ingénierie.

**CONSTAT** :

Dans la cave située à droite contre les escaliers, je constate la présence d'étais en nombre correspondant au schéma préconisé dans la note technique du Cabinet BETEX ingénierie.


Dans la cave située au fond à gauche (dos à l'escalier), je constate la présence d'étais en nombre supérieur au schéma préconisé dans la note technique du Cabinet BETEX ingénierie.

**CONCLUSION** :

Toutes les conditions sont réunies pour que l'arrêté municipal n° A2025\_57 du 23/09/2025 soit abrogé.


Pour la Direction du Développement Urbain  
de la Ville de Malakoff,  
l'Inspecteur de Santé Environnementale

**A. SCHWARZ**



En annexes, 8 photos :

### Cave de droite



### Cave du fond à gauche

